

Bestehender Zustand der Anlagen



Abb.01: Einhausungen Treppenaufgänge Südseite



**Abb.02: östlicher
Treppenaufgang Südseite**



Abb.03: Personenunterführung



Abb.04: Einhausungen Treppenaufgang Nordseite



Abb.05: ehemaliges Empfangsgebäude



Abb.06: Baufeld Gleis 1 (Außenbahnsteig)



Abb.07: Baufeld Gleis 2 / 3 (Inselbahnsteig)



Abb.08: Baufeld Gleis 1 NSHV DB Energie (Außenbahnsteig)



Abb.09: Baufeld Gleis 3 (Blickrichtung Würzburg)



Abb.10: Baufeld Gleis 3 (Blickrichtung Treuchlingen)